

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ и рекомендации по обработке

## Сухой плёночный фоторезист Kolon серии ТК-7000.

Производство - KOLON INDUSTRIES, INC.

**Коlon серии ТК –** это высококачественные сухие пленочные фоторезисты водощелочного проявления, применяемые при изготовлении гибких печатных плат.

Фоторезисты ТК-7000 совместимы с процессами гальванического меднения, оловянирования, покрытия олово/свинец, травления.

## Характеристика продукта.

- Сухой негативный пленочный фоторезист.
- УФ экспонирование.
- Неэкспонированный цвет при желтом свете: сине-зеленый.
- Проявленное изображение: четкое.

## Преимущества фоторезиста ТК-7000:

- Высокая точность рисунка.
- Высокое разрешение.
- Отсутствие пены в процессе проявления.
- Яркий цвет, чёткость изображения до и после экспонирования.
- Отличная стойкость к проявителю.
- Отличная адгезия.

#### Размеры:

| Фоторезист | Толщина фо-<br>тослоя, мкм | Ширина рулона,<br>мм | Длина рулона,<br>м |
|------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| TK-7020    | 18±2                       | 305                  | 200,0              |
| TK-7025    | 23±2                       | 305                  | 200,0              |

Минимальный заказ — 1 коробка (2 рулона).

# Таблица характеристик.

| Шкала Штоуффера (21 ша          | TK-7020 | TK-7025 |      |
|---------------------------------|---------|---------|------|
| Минимальное время проявления, с |         | 11      | 12.5 |
|                                 | ST=6/21 | 25      | 27   |
| Мощность засветки               | ST=7/21 | 38      | 40   |
| под шаблоном                    | ST=8/21 | 55      | 59   |
| (мДж/см²)                       | ST=9/21 | 75      | 80   |
| Разрешение, мкм                 | ST=6/21 | 18      | 20   |
|                                 | ST=7/21 | 20      | 23   |
|                                 | ST=8/21 | 23      | 25   |
|                                 | ST=9/21 | 25      | 29   |
| Адгезия, мкм                    | ST=6/21 | 22      | 20   |
| ·                               | ST=7/21 | 16      | 15   |
|                                 | ST=8/21 | 14      | 11   |
|                                 | ST=9/21 | 11      | 8    |
| <b>Разрешение</b> (1/1), мкм    | ST=6/21 | 21      | 20   |
|                                 | ST=7/21 | 20      | 23   |
|                                 | ST=8/21 | 22      | 26   |
|                                 | ST=9/21 | 25      | 29   |

• Фотошаблон: KOLON тест-шаблон

• Ламинирование

- Модель: OTS YH-6300 DL
- Температура: 110 °C
- Давление: 4кгс/ см².
- Скорость: 2.0м/мин

• Экспонирование

- Модель Philoptics PHILEX-MC10

- Тип: Коллимированный источник света

• Проявление

- Химикаты, концентрация: 1.0 % вес Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

- Температура : 30 °C

- Давление распыления: 1.5 кг/см<sup>2</sup>.

- Брекпоинт : 50%

## Подготовка поверхности заготовок.

Для улучшения адгезии фоторезиста к медной поверхности рекомендуется произвести тщательную подготовку поверхности. Существуют различные методы подготовки поверхности:

- Механический (пенза или щетками на установке).
- Химический (кислотный очиститель).
- Микротравление (предпочтительнее!).

#### Термообработка.

Перед нанесением фоторезиста заготовки необходимо предварительно нагреть в сушильном шкафу.

Температура: 40-60 °C. Время: 15-30 мин.

Время предварительного нагрева подложки не должно быть слишком большим, а температура-слишком высокой, иначе это может привести к окислению фотослоя.

## Ламинирование (нанесение фоторезиста).

• Температура валков: 100-120 °C.

Давление: 3-5 кг/см².
Скорость: 2,0 м/мин.

#### Выдержка.

Экспонирование можно проводить сразу же после ламинирования, но лучше выдержать заготовки при комнатной температуре не менее 15 минут

Максимальная продолжительность хранения заготовок после нанесения фоторезиста до экспонирования (рекомендации): не более 24 часов.

Предпочтительно: в вертикальных кассетах, не жела тельна горизонтальна укладка заготовок.

Температура: 18 ± 2 °С.

Относительная влажность: 50 ± 10%.

## Экспонирование.

Воспроизводство линий будет зависеть от того, на каком оборудовании проводится экспонирование и определяется для каждой конкретной установки.

Источником воздействия является УФ источник света, длина волны 350-410 нм.

Рекомендуемые режимы экспозиции: 6-9 ST (21).

#### Выдержка.

Температура: 18 ±25.

Относительная влажность: 50±10%

Время:. 30 мин. - 24 часа.

## Проявление.

| Характеристики                                  | TK-7020 | TK-7025 |
|-------------------------------------------------|---------|---------|
| Концентрация раствора проявления Na2 CO3, мас.% | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 |
| Температура проявления                          | 30±2    | 30±2    |
| Давление распыления, мПа                        | 0,2     | 0,2     |
| Минимальное время прояв-<br>ления, с            | 11      | 12,5    |

#### Промывка холодной водой.

Температура: 30 °C.

Время: 45-100 с

Давление распыления: 0,12 ~ 0,2 МПа

Предпочтительнее использовать жесткую воду (150-250 мг-экв/л СаСОз).

## Сушка горячим воздухом.

Температура: 30 ~ 50 °С.

Время: 10 ~ 20 с.

#### Хранение проявленных заготовок.

Время хранения после проявления до металлизации: 0 - 3 дня.

*Примечание:* Во избежание развития хрупкости пленки рекомендуется свести к минимуму засветку проявленного фоторезиста белым светом.

#### Уход за проявителем.

Рекомендуется 1 раз в неделю очищать проявитель от осадка фоторезиста, углекислого кальция, пеногасителя.

Заменить отработанный проявитель, когда показатель рН достигнет значения 10,2.

#### Очистка оборудования.

Залить в ванну 5% раствор КОН или NaOH. Нагреть до температуры 55°C, включить установку на 30 – 90 мин., чтобы растворить частицы фоторезиста. Затем слить раствор и промыть установку чистой водой в течение 30 мин.

При необходимости повторить очистку оборудования от осадка.

Остатки сине-зеленого красителя на оборудовании рекомендуется удалять в 5%-ном растворе HCl при температуре 55°C в течение 30 мин.

## Удаление фоторезиста.

| Характеристики                       | TK-7020  | TK-7025  |  |
|--------------------------------------|----------|----------|--|
| Концентрация раствора<br>NaOH, мас.% | 2-4      | 2-4      |  |
| Температура, °С                      | 50±5     | 50±5     |  |
| Давление распыления, мПа             | 0,15-0,2 | 0,15-0,2 |  |
| Минимальное время сня-<br>тия, с     | 25       | 35       |  |

#### Промывка холодной водой.

Температура: 30 °С.

Время: 45-100 с

Давление распыления: 0,15 ~ 0,2 МПа

# Испытания на пленочную накипь и осадок

| Характеристики | Время<br>фильтрации<br>осадка<br>(V=50 мл), с | Время<br>фильтрации<br>осадка<br>(V=100 мл),<br>с | Масса<br>осадка,<br>г | Накипь      |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| TK-7025        | 26                                            | 57                                                | 0,2                   | Отсутствует |

# Характеристики снятия фоторезиста (размер частиц в зависимости от концентрации раствора NaOH).

| Модель  | Чувствительность | 2 вес.% | 2,5 вес.% | 3 вес.% | 4 вес.% |
|---------|------------------|---------|-----------|---------|---------|
|         | (Х/21шаг) и      | NaOH    | NaOH      | NaOH    | NaOH    |
|         | 6 шаг            | 13 MS   | 10 MS     | 8M      | 8 ML    |
| TK-7020 | 7 шаг            | 13 MS   | 11 M      | 9M      | 8 L     |
|         | 8 шаг            | 16 MS   | 12 M      | 10 ML   | 9 L     |
|         | 9 шаг            | 17 M    | 13 ML     | 11 ML   | 9 LL    |
|         | 6 шаг            | 25 s    | 20 MS     | 16 M    | 14 ML   |
| TK-7025 | 7 шаг            | 29 MS   | 22 MS     | 17 M    | 15 ML   |
|         | 8 шаг            | 31 MS   | 24 MS     | 19 M    | 16 L    |
|         | 9 шаг            | 32 MS   | 24 M      | 20 ML   | 17 L    |

#### Размер частиц, мкм

**S** — маленькие, менее 0.5 см

 $\mathbf{M}$  — средние, 0.5 - 2 см

**L** – крупные, 2 — 5 см

Условия тестирования: •

Предварительная обработкаo Ламинирование o Экспонирование o Проявление o Снятие o

Температура: 50 °С •

Метод тестирования: Погружение

# Руководство по процессу обработки.

(чистая комната; температура -  $20-22^{\circ}$ C; относительная влажность -  $50\pm10\%$ )

| Процесс                     | Характеристики                    | ТК-7020 и<br>ТК-7025                                           | Рекоменда-<br>ции                   |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Нанесение<br>фоторезиста    | Температура<br>валка, °С          | 110 ± 10                                                       | Температура<br>на выходе<br>50±10°C |  |
|                             | Скорость, м/мин.                  | $2,0 \pm 1,0$                                                  |                                     |  |
|                             | Давление валка,<br>кг/см²         | 3,5 ± 1,5                                                      |                                     |  |
| Выдержка                    | Время, мин.                       | 15 мин 8 ча-<br>сов                                            | В жёлтом<br>свете                   |  |
| Экспонирование              | Энергия, мДж/см²                  | Шаг выдерж-<br>ки 7-10 по                                      | Без шаблона                         |  |
|                             | шкале<br>Ст <mark>оуф</mark> фера |                                                                |                                     |  |
| Выдержка                    | Время, мин.                       | 15 мин 8 ча-<br>сов                                            | В жёлтом<br>свете                   |  |
|                             | Химическое                        | 0,5-1,0 <mark>%</mark> вес.<br>Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> |                                     |  |
| Проявление фоторе-<br>зиста | Температура, °С                   | 30 ± 2                                                         |                                     |  |
|                             | Точка проявления                  | 50 - <mark>70%</mark>                                          |                                     |  |
|                             | Давление распы-<br>ления, кг/см²  | 2,0 ± 0,5                                                      |                                     |  |
| Снятие фоторезиста          | Химическое                        | 2-4% вес. NaOH                                                 |                                     |  |
|                             | Температура, °С                   | 50±5                                                           |                                     |  |
|                             | Точка снятия                      | 40-60%                                                         |                                     |  |

#### Условия хранения:

Фоторезист **ТК-7000** следует хранить в закрытой оригинальной упаковке на стеллажах в вентилируемом помещении при условиях:

Температура: 10 - 20 °С.

Относительная влажность (RH): не менее 60 %.

Стеллажи должны находиться на расстоянии не менее метра от отопительных приборов и не менее 0,1 метра от пола. В помещение, где хранится фотоматериал, не должны проникать вредные газы, сероводород, ацетилен, аммиак, окислы азота, пары ртути и т.п.

Срок годности ТК-7000 при соблюдении этих условий составляет: **3 месяца** (с даты изготовления.

Перед использованием фоторезист должен пройти акклиматизацию на рабочем участке в течение 1 часа при температуре 18+2°C и относительной влажности 50+10%.

#### Меры предосторожности.

Поскольку фоторезист содержит мономеры акрилата, он может раздражать кожу и вызывать кожную аллергию.

Это требует применения защитных мер:

- Не контактировать непосредственно с сухим пленочным фотослоем, надевать защитные перчатки перед работой.
- Если фоторезист попадет в глаза, немедленно промыть их водой и обратиться к врачу для обследования.

Проявитель и раствор удаления фоторезиста являются щелочными растворами, а травильный раствор-кислым, прямой контакт с ними не желателен, поэтому при ремонте и эксплуатации оборудования необходимо принимать защитные меры: надевать защитные очки и перчатки.

Сухой пленочный фоторезист имеет сине-зеленый цвет. При длительном времени хранения цвет сухой пленки может частично выцвести, но это не влияет на его качество.



"Добросовестный Поставщик" на протяжении ряда лет, а также имеет сертификат Системы Менелжмента Качества (СМК) и соответствует требованиям ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)